

NOTAT

Emne: Pile Mølle, Pilemøllevej 90, Ishøj

Dato: 12/02-2016

Forfatter: Camilla Frellsen

PILE MØLLE

Den gamle møllebygning er 12. februar 2016 besøgt på foranledning af forespørgsel fra Kultur- og fritidscenter, Ishøj.

Bygningen er skærmet med trådhegn, så det er kun muligt at besøge bygningen udvendigt og fra afstand.

Det umiddelbare indtryk af bygningen er, at den fremstår meget misligholdt.

Taget består af røde vingeteglsten. Flere steder på kippen mangler rygningsstenene og tagbelægningen er mange steder skredet, især tagudhængen har lidt overlast. Spærender og skalke har, flere steder synlige rådskader.

Murene er ligeledes i meget dårlig stand. Bygningen er opført på forskellige tidspunkter og består af en part, som er opført i bindingsværk på en granitstensokkel og en part, som er opført i grundmur. Bindingsværket er mange steder synligt helt råddent. Tav og murværk fremstår flere steder helt ubeskyttet og med manglende fuger og løsrevne sten.

Vinduerne mangler mange steder rudeglas og sprosser og lider generelt også under det manglende vedligehold.

Flere steder i både sokkel og mur konstateres sætningsskader.

Bygningen besidder uomtvisteligt store kulturhistoriske bevaringsværdier. Dog må det ved besigtigelsen konstateres, at de øvrige parametre, man normalt vurderer bevaringsværdier på (arkitektur, miljø, originalitet og tilstand) desværre er gået tabt pga. bygningens og omgivelsernes meget ringe vedligeholdelsesstand.

Ikke kun har bygningen mistet sine bevaringsværdier, den udgør også en reel sikkerhedsrisiko, idet der er stor fare for sammenstyrtning.

Kroppedal Museum vil af disse grunde ikke modsætte sig en nedrivning af bygningen, idet en restaurering ville betyde en regulær genopførelse af bygningen, hvorved originaliteten for alvor ville gå tabt.