

FORLIGSAFTALE

MELLEM

Ishøj Kommune
CVR nr. 11931316
Store Torv 20
2635 Ishøj
("Kommunen")OG
P/SKonsortiet Ishøj Fællesantenne

CVR nr. 38494120
Nordmarksvej 14 C
4040 Jyllinge
("Konsortiet")tilsammen betegnet "**Parterne**" og hver for sig "**Part**".**1. BAGGRUND OG FORMÅL**

- 1.1 På baggrund af et EU-udbud, offentliggjort under referencenummer 2016/S 216-393394, indgik parterne den 22. marts 2017 kontrakt om drift og vedligeholdelse og support af Ishøj Fællesantennenet ("**Kontrakten**").
- 1.2 En teknisk gennemgang af Ishøj Fællesantennenet ("**Anlægget**") foretaget af rådgivende ingeniør Brix & Kamp A/S har vist, at Anlægget ved kontraktstart syntes at være i ringere stand, end hvad Konsortiet kunne forvente i henhold til det i udbudsmaterialet beskrevne.
- 1.3 Konsortiet har som følge deraf rettet et erstatningskrav mod Kommunen for de af Konsortiet ekstra afholdte udgifter i forbindelse hermed. Kravet angår



kompensation til ekstraomkostninger, som er påført Konsortiet i forbindelse med overtagelse af driften af anlægget, tab af kunder samt udbedringsomkostninger forbundet med at udbedre anlægget.

- 1.4 Parterne er enige om at indgå et forlig på de vilkår, som følger af denne forligsaftale ("**Aftalen**").

2. VILKÅR OG BETALING

- 2.1 Konsortiet skal bringe Anlægget til den stand, som er beskrevet i bilag 1 til Aftalen.
- 2.2 Anlægget skal afleveres i den i bilag 1 beskrevne stand senest den 31. oktober 2018.
- 2.3 Kommunen foretager efter afleveringen i pkt. 2.2 en teknisk gennemgang af anlægget i samarbejde med rådgivende ingeniør Brix & Kamp A/S med henblik på at konstatere, om anlægget opfylder kravene i bilag 1. Hver af parterne deltager i gennemgangen med rette repræsentanter. På baggrund af den tekniske gennemgang udarbejdes en rapport om opfyldelse af og eventuelle afvigelser fra kravene i bilag 1.
- 2.4 Konsortiet får henstand med første del af den årlige fee for 2018 for brugsrettens til anlægget i henhold til Kontraktens punkt 7 svarende til et beløb på DKK 1.006.000 ekskl. moms. Den første del af den årlige fee forfalder til betaling ultimo maj 2018, jf. Kontraktens pkt. 7.
- 2.5 Hvis gennemgangen efter pkt. 2.3. viser, at Anlægget lever op til kravene i bilag 1, bortfalder Konsortiets forpligtelse til at betale den samlede årlige fee for 2018 for brugsretten til anlægget. Den samlede årlige fee udgør DKK 2.012.000 ekskl. moms og består i første del af betalingen med forfald ultimo maj, som Konsortiet gives henstand for betaling af i henhold til pkt. 2.1. samt anden del af betalingen med forfald ultimo november 2018, jf. Kontraktens pkt. 7.
- 2.6 Parterne er enige om, at Aftalen indgås til fuld og endelig afgørelse af alle nuværende og fremtidige krav, som Konsortiet måtte have mod Kommunen på baggrund af anlæggets stand på tidspunktet for Kontraktens indgåelse.
- 2.7 Aftalen har ikke indvirkning på de krav, der i øvrigt er opstillet for Konsortiets forpligtelser i henhold til Kontrakten, herunder løbende vedligeholdelse og opgradering af Anlægget. Konsortiet er således fortsat forpligtet, til at opfylde ethvert krav i henhold til Kontrakten.

3. POLITISK GODKENDELSE

- 3.1 Aftalen er betinget af, at Aftalen efterfølgende godkendes politisk af Kommunes byråd.



3.2 Såfremt Aftalen ikke kan godkendes politisk, bortfalder Aftalen uden yderligere varsel.

4. UNDERSKRIFTER

Aftalen er underskrevet i to originale eksemplarer, hvoraf hver Part har modtaget et eksemplar.

Den:
Sted:

Den: 24/5.2018
Sted: Ishøj

For Kommunen

For Konsortiet

Navn

Navn

Titel


Titel





Navn

Navn

Titel

Titel

ISHØJ BYRÅD

Ole Bjerstorp / Kåre Svarre Jakobsen
Borgmester / Kommunaldirektør


Henrik Lind

Solgsdirektør

Kenneth Amtegey
CEO


FORLIGSAFTALE

MELLEM

Ishøj Kommune
CVR nr. 11931316
Store Torv 20
2635 Ishøj
("Kommunen")OG
P/SKonsortiet Ishøj Fællesantenne

CVR nr. 38494120
Nordmarksvej 14 C
4040 Jyllinge
("Konsortiet")tilsammen betegnet "**Parterne**" og hver for sig "**Part**".**1. BAGGRUND OG FORMÅL**

- 1.1 På baggrund af et EU-udbud, offentliggjort under referencenummer 2016/S 216-393394, indgik parterne den 22. marts 2017 kontrakt om drift og vedligeholdelse og support af Ishøj Fællesantennenet ("**Kontrakten**").
- 1.2 En teknisk gennemgang af Ishøj Fællesantennenet ("**Anlægget**") foretaget af rådgivende ingeniør Brix & Kamp A/S har vist, at Anlægget ved kontraktstart syntes at være i ringere stand, end hvad Konsortiet kunne forvente i henhold til det i udbudsmaterialet beskrevne.
- 1.3 Konsortiet har som følge deraf rettet et erstatningskrav mod Kommunen for de af Konsortiet ekstra afholdte udgifter i forbindelse hermed. Kravet angår

kompensation til ekstraomkostninger, som er påført Konsortiet i forbindelse med overtagelse af driften af anlægget, tab af kunder samt udbedringsomkostninger forbundet med at udbedre anlægget.

- 1.4 Parterne er enige om at indgå et forlig på de vilkår, som følger af denne forligsaftale ("**Aftalen**").

2. VILKÅR OG BETALING

- 2.1 Konsortiet skal bringe Anlægget til den stand, som er beskrevet i bilag 1 til Aftalen.
- 2.2 Anlægget skal afleveres i den i bilag 1 beskrevne stand senest den 31. oktober 2018.
- 2.3 Kommunen foretager efter afleveringen i pkt. 2.2 en teknisk gennemgang af anlægget i samarbejde med rådgivende ingeniør Brix & Kamp A/S med henblik på at konstatere, om anlægget opfylder kravene i bilag 1. Hver af parterne deltager i gennemgangen med rette repræsentanter. På baggrund af den tekniske gennemgang udarbejdes en rapport om opfyldelse af og eventuelle afvigelser fra kravene i bilag 1.
- 2.4 Konsortiet får henstand med første del af den årlige fee for 2018 for brugsrettens til anlægget i henhold til Kontraktens punkt 7 svarende til et beløb på DKK 1.006.000 ekskl. moms. Den første del af den årlige fee forfalder til betaling ultimo maj 2018, jf. Kontraktens pkt. 7.
- 2.5 Hvis gennemgangen efter pkt. 2.3. viser, at Anlægget lever op til kravene i bilag 1, bortfalder Konsortiets forpligtelse til at betale den samlede årlige fee for 2018 for brugsretten til anlægget. Den samlede årlige fee udgør DKK 2.012.000 ekskl. moms og består i første del af betalingen med forfald ultimo maj, som Konsortiet gives henstand for betaling af i henhold til pkt. 2.1. samt anden del af betalingen med forfald ultimo november 2018, jf. Kontraktens pkt. 7.
- 2.6 Parterne er enige om, at Aftalen indgås til fuld og endelig afgørelse af alle nuværende og fremtidige krav, som Konsortiet måtte have mod Kommunen på baggrund af anlæggets stand på tidspunktet for Kontraktens indgåelse.
- 2.7 Aftalen har ikke indvirkning på de krav, der i øvrigt er opstillet for Konsortiets forpligtelser i henhold til Kontrakten, herunder løbende vedligeholdelse og opgradering af Anlægget. Konsortiet er således fortsat forpligtet, til at opfylde ethvert krav i henhold til Kontrakten.

3. POLITISK GODKENDELSE

- 3.1 Aftalen er betinget af, at Aftalen efterfølgende godkendes politisk af Kommunens byråd.

3.2 Såfremt Aftalen ikke kan godkendes politisk, bortfalder Aftalen uden yderligere varsel.

4. UNDERSKRIFTER

Aftalen er underskrevet i to originale eksemplarer, hvoraf hver Part har modtaget et eksemplar.

Den:

Sted:


For Kommunen

Navn

Titel

Navn

Titel

ISHØJBYRÅD

Ole Bjørstorp / Kåre Svarre Jakobsen
Borgmester / Kommunaldirektør

Den: 24/5.2018
Sted: Ishøj


For Konsortiet

Navn

Titel

Navn

Titel


Kenneth Christensen
CEO

Bilag 1 – Teknisk bilag til aftale

Består af tre delbilag:

Bilag 1.a, der beskriver de opgaver, som Kabelplus skal udføre til den 31. oktober 2018.

Bilag 1.b, der angiver de opgaver, der udført på Ø3-0-3 jf. oversigten i bilag 1.a.

Bilag 1.c, er tilstandsrapport for Ø3-0-3, Vibeholmsvænge, fra Kabelplus.

Bilag 1.a.

Opgaver vedr. teknisk stand

Nedenstående opgaver udføres med henblik på at bringe anlægget i en forsvarlig teknisk stand.

De nedenstående opgaver udføres i henhold til den standard, som angives i rapport udarbejdet af Kabelplus "Tilstandsrapport for Ishøj Fællesantenne, Vibeholmsvænge Ø3-0-3" (se bilag 1.c).

Opgaver:

Dokumentation

- Uoverensstemmelse mellem stander/skab-type og dokumentation i forhold til de faktiske forhold rettes.
- Uoverensstemmelse mellem fordelere-type og dokumentation i forhold til de faktiske forhold rettes.
- Der oprettes komplet ny dokumentation indeholdende situationsplaner, diagrammer og systemværdiberegninger - hvor ovenstående et tilrettet.
- Kvalitetssikring - der tages billeddokumentation både før og efter renovering af hver enkelt stander og forstærker.

Fordelere

- Alle fordelere udskiftes til nye - med undtagelse af nyere type som kan bibeholds i henhold til nye beregninger.

Stik

- Alle stik udskiftes til ny type compressionsstik - med undtagelse af de eksisterende stik der er af compressionsstik.

Montering

- Skarpt bukkede indgangskabler udskiftes.
- Efterspænding af alle connectorer udføres.
- Rodet montering oprettes og fordelere fastgøres.

Service/vedligehold

- Alle kabler/stikledninger opmærkes.
- Alle kabler/stikledninger aflastes.
- Manglende opmærkning på 230 V rettes.
- 230V installation der er ulovlig rettes op.

Typer

- Dokumentation oprettes i systemerne Micado og CACAO.
- Alle fordelere udskiftes til fabrikat DKT Signia line.
- Stik skiftes til compressionsstik fra PPC eller Cablecon.

Bilag 1 b

Opgaver udført på Ø 3-0-3

Tilstandsrapport ø303 side 3	Antal
Defekt fugtspærre	2
Opmærkning	0
Aflastning	0
Fastgørelse fordelere	0
Rodet montering	1
Tilretning dokumentation	0
Indregulering/forstærkerkort	0
Skift af fordeler	0
Skift af stik	0
Lovliggørelse 230 V	1

Udskiftning af skab 2

Tilstandsrapport ø303 side 4

Tilstandsrapport ø303 side 4	Antal
Defekt fugtspærre	1
Opmærkning	3
Aflastning	3
Fastgørelse fordelere	0
Rodet montering	2
Tilretning dokumentation	1
Indregulering/forstærkerkort	0
Skift af fordeler	1
Skift af stik	2
Lovliggørelse 230 V	0

Udskiftning af skab 0

Tilstandsrapport ø303 side 5

Tilstandsrapport ø303 side 5	Antal
Defekt fugtspærre	0
Opmærkning	3
Aflastning	2
Fastgørelse fordelere	0
Rodet montering	2
Tilretning dokumentation	1
Indregulering/forstærkerkort	0
Skift af fordeler	0
Skift af stik	0
Lovliggørelse 230 V	0

Udskiftning af skab	0
---------------------	---

Tilstandsrapport ø303 side 6

Antal

Defekt fugtspærre	0
Opmærkning	1
Aflastning	3
Fastgørelse fordelere	0
Rodet montering	2
Tilretning dokumentation	3
Indregulering/forstærkerkort	0
Skift af fordeler	0
Skift af stik	2
Lovliggørelse 230 V	0

Udskiftning af skab	0
---------------------	---

Tilstandsrapport ø303 side 7

Antal

Defekt fugtspærre	0
Opmærkning	2
Aflastning	2
Fastgørelse fordelere	1
Rodet montering	3
Tilretning dokumentation	2
Indregulering/forstærkerkort	0
Skift af fordeler	0
Skift af stik	0
Lovliggørelse 230 V	0

Udskiftning af skab	0
---------------------	---

Tilstandsrapport ø303 side 8

Antal

Defekt fugtspærre	2
Opmærkning	3
Aflastning	1
Fastgørelse fordelere	0
Rodet montering	3
Tilretning dokumentation	0
Indregulering/forstærkerkort	0
Skift af fordeler	1
Skift af stik	1
Lovliggørelse 230 V	0

Udskiftning af skab	0
---------------------	---

Tilstandsrapport ø303 side 9

Antal

Defekt fugtspærre	1
Opmærkning	3
Aflastning	3
Fastgørelse fordelere	3
Rodet montering	3
Tilretning dokumentation	0
Indregulering/forstærkerkort	0
Skift af fordeler	1
Skift af stik	1
Lovliggørelse 230 V	0

Udskiftning af skab	0
---------------------	---

Tilstandsrapport ø303 side 10

Antal

Defekt fugtspærre	0
Opmærkning	3
Aflastning	1
Fastgørelse fordelere	0
Rodet montering	1
Tilretning dokumentation	2
Indregulering/forstærkerkort	0
Skift af fordeler	2
Skift af stik	0
Lovliggørelse 230 V	0

Udskiftning af skab	0
---------------------	---

Tilstandsrapport ø303 side 11

Antal

Defekt fugtspærre	0
Opmærkning	3
Aflastning	1
Fastgørelse fordelere	1
Rodet montering	2
Tilretning dokumentation	2
Indregulering/forstærkerkort	0
Skift af fordeler	0
Skift af stik	1

Lovliggørelse 230 V	0
---------------------	---

Udskiftning af skab	0
---------------------	---

Tilstandsrapport ø303 side 12	Antal
--------------------------------------	--------------

Defekt fugtspærre	1
-------------------	---

Opmærkning	3
------------	---

Aflastning	1
------------	---

Fastgørelse fordelere	2
-----------------------	---

Rodet montering	1
-----------------	---

Tilretning dokumentation	1
--------------------------	---

Indregulering/forstærkerkort	0
------------------------------	---

Skift af fordeler	0
-------------------	---

Skift af stik	1
---------------	---

Lovliggørelse 230 V	0
---------------------	---

Udskiftning af skab	0
---------------------	---

Tilstandsrapport ø303 side 13	Antal
--------------------------------------	--------------

Defekt fugtspærre	0
-------------------	---

Opmærkning	3
------------	---

Aflastning	2
------------	---

Fastgørelse fordelere	0
-----------------------	---

Rodet montering	1
-----------------	---

Tilretning dokumentation	1
--------------------------	---

Indregulering/forstærkerkort	0
------------------------------	---

Skift af fordeler	1
-------------------	---

Skift af stik	2
---------------	---

Lovliggørelse 230 V	0
---------------------	---

Udskiftning af skab	0
---------------------	---

Tilstandsrapport ø303 side 14	Antal
--------------------------------------	--------------

Defekt fugtspærre	0
-------------------	---

Opmærkning	2
------------	---

Aflastning	2
------------	---

Fastgørelse fordelere	0
-----------------------	---

Rodet montering	1
-----------------	---

Tilretning dokumentation	1
--------------------------	---

Indregulering/forstærkerkort	0
------------------------------	---

Skift af fordeler	2
-------------------	---

Skift af stik	1
Lovliggørelse 230 V	0

Udskiftning af skab	0
---------------------	---

Tilstandsrapport ø303 side 15 **Antal**

Defekt fugtspærre	1
Opmærkning	2
Aflastning	1
Fastgørelse fordelere	0
Rodet montering	1
Tilretning dokumentation	3
Indregulering/forstærkerkort	0
Skift af fordeler	0
Skift af stik	2
Lovliggørelse 230 V	0

Udskiftning af skab	0
---------------------	---

Tilstandsrapport ø303 side 16 **Antal**

Defekt fugtspærre	0
Opmærkning	2
Aflastning	1
Fastgørelse fordelere	0
Rodet montering	0
Tilretning dokumentation	1
Indregulering/forstærkerkort	0
Skift af fordeler	0
Skift af stik	2
Lovliggørelse 230 V	0

Udskiftning af skab	0
---------------------	---

Tilstandsrapport ø303 side 17 **Antal**

Defekt fugtspærre	0
Opmærkning	1
Aflastning	2
Fastgørelse fordelere	0
Rodet montering	1
Tilretning dokumentation	1
Indregulering/forstærkerkort	0

Skift af fordeler	0
Skift af stik	0
Lovliggørelse 230 V	0

Udskiftning af skab	0
---------------------	---

Tilstandsrapport ø303 side 18

Antal

Defekt fugtspærre	0
Opmærkning	2
Aflastning	1
Fastgørelse fordelere	0
Rodet montering	2
Tilretning dokumentation	2
Indregulering/forstærkerkort	0
Skift af fordeler	0
Skift af stik	1
Lovliggørelse 230 V	0

Udskiftning af skab	0
---------------------	---

Tilstandsrapport ø303 side 19

Antal

Defekt fugtspærre	0
Opmærkning	3
Aflastning	2
Fastgørelse fordelere	0
Rodet montering	1
Tilretning dokumentation	1
Indregulering/forstærkerkort	0
Skift af fordeler	1
Skift af stik	1
Lovliggørelse 230 V	0

Udskiftning af skab	0
---------------------	---

Tilstandsrapport ø303 side 20

Antal

Defekt fugtspærre	1
Opmærkning	2
Aflastning	1
Fastgørelse fordelere	0
Rodet montering	2
Tilretning dokumentation	0

Indregulering/forstærkerkort	0
Skift af fordeler	2
Skift af stik	3
Lovliggørelse 230 V	0

Udskiftning af skab	0
---------------------	---

Tilstandsrapport ø303 side 21

Antal

Defekt fugtspærre	2
Opmærkning	2
Aflastning	2
Fastgørelse fordelere	0
Rodet montering	1
Tilretning dokumentation	0
Indregulering/forstærkerkort	0
Skift af fordeler	0
Skift af stik	1
Lovliggørelse 230 V	1

Udskiftning af skab	1
---------------------	---

Tilstandsrapport ø303 side 22

Antal

Defekt fugtspærre	0
Opmærkning	3
Aflastning	0
Fastgørelse fordelere	0
Rodet montering	1
Tilretning dokumentation	0
Indregulering/forstærkerkort	0
Skift af fordeler	2
Skift af stik	0
Lovliggørelse 230 V	1

Udskiftning af skab	0
---------------------	---

Tilstandsrapport ø303 side 23

Antal

Defekt fugtspærre	0
Opmærkning	3
Aflastning	2
Fastgørelse fordelere	0
Rodet montering	1

Tilretning dokumentation	1
Indregulering/forstærkerkort	0
Skift af fordeler	1
Skift af stik	2
Lovliggørelse 230 V	0

Udskiftning af skab	0
---------------------	---

Tilstandsrapport ø303 side 24

Antal

Defekt fugtspærre	2
Opmærkning	1
Aflastning	2
Fastgørelse fordelere	1
Rodet montering	1
Tilretning dokumentation	1
Indregulering/forstærkerkort	0
Skift af fordeler	0
Skift af stik	2
Lovliggørelse 230 V	0

Udskiftning af skab	0
---------------------	---

Tilstandsrapport ø303 side 25

Antal

Defekt fugtspærre	0
Opmærkning	2
Aflastning	0
Fastgørelse fordelere	0
Rodet montering	2
Tilretning dokumentation	1
Indregulering/forstærkerkort	0
Skift af fordeler	0
Skift af stik	1
Lovliggørelse 230 V	0

Udskiftning af skab	1
---------------------	---

Tilstandsrapport ø303 side 26

Antal

Defekt fugtspærre	0
Opmærkning	3
Aflastning	1
Fastgørelse fordelere	0

Rodet montering	2
Tilretning dokumentation	2
Indregulering/forstærkerkort	0
Skift af fordeler	1
Skift af stik	0
Lovliggørelse 230 V	0

Udskiftning af skab 0

Tilstandsrapport ø303 side 27

Antal

Defekt fugtspærre	1
Opmærkning	3
Aflastning	2
Fastgørelse fordelere	1
Rodet montering	1
Tilretning dokumentation	1
Indregulering/forstærkerkort	0
Skift af fordeler	1
Skift af stik	2
Lovliggørelse 230 V	0

Udskiftning af skab 1

Tilstandsrapport ø303 side 28

Antal

Defekt fugtspærre	1
Opmærkning	2
Aflastning	1
Fastgørelse fordelere	0
Rodet montering	1
Tilretning dokumentation	0
Indregulering/forstærkerkort	0
Skift af fordeler	0
Skift af stik	0
Lovliggørelse 230 V	0

Udskiftning af skab 0

Tilstandsrapport ø303 side 29

Antal

Defekt fugtspærre	1
Opmærkning	3
Aflastning	2

Fastgørelse fordelere	0
Rodet montering	2
Tilretning dokumentation	0
Indregulering/forstærkerkort	0
Skift af fordeler	0
Skift af stik	1
Lovliggørelse 230 V	0

Udskiftning af skab 0

Hovednet forstærkere	
D3 Forstærkerer	10
Fordelere	93
Antal tilslutningsmuligheder	144

Tilstandsrapport for Ishøj Fællesantenne

Vibeholms Vænge

Ø3-0-3



Tilstandsrapport for Ø3-0-3

Konklusion:

Tilstandsrapport for Ø3-0-3

Følgende skema er brugt til undersøgelsen:

	JA	NEJ
Er der overensstemmelse imellem standertype anført i dokumentation iforhold til de faktiske forhold?		
Er der overensstemmelse imellem skab type anført i dokumentation iforhold til de faktiske forhold?		
Er stander/skab i defekt tilstand, så denne bør udskiftes?		
Er lås på skab/stander intakt?		
Er fugtspærre intakt?		
Er der skarpt buk på indgangskabel?		
Er der mangel på tyller ved indføring i skab?		
Er node af samme type, som anført i dokumentation?		
Er forstærker fastgjort?		
Fremgår forstærker i dokumentation?		
Er forstærker af samme type, som anført i dokumentation?		
Burde forstærker have været udskiftet til nyere standard?		
Er der overensstemmelse imellem udgangsniveau angivet i dokumentation iforhold til niveau anført på forstærkerkort?		
Er forstærker udskiftet uden at det er rettet i diagram?		
Er fordeler fastgjort?		
Burde fordeler have været placeret på montageplade/ i skab?		
Fremgår fordeler af dokumentation?		
Er fordeler af samme type som anført af dokumentation?		
Bør fordeler have været udskiftet til nyere standard?		
Er alle kabler opmærket?		
Er alle kabler aflastet?		
Bør stik på kabler have været udskiftet til nyere standard?		
Er der overensstemmelse mellem kabeltyper angivet i dokumentation iforhold til dem, der er anvendt?		
Er alle stikledninger opmærket?		
Er alle stikledninger aflastet?		
Bør stik på stikledning have været udskiftet til nye standard?		
Fremstår monteringen rodet?		
Er monteringsplade fastgjort?		
Fremgår placeringen af situationsplan?		
Er der manglende opmærkning på 230V?		
Er 230V installation udført korrekt?		

Anden bemærkning:

Tilstandsrapport for Ø3-0-3



Adresse: Stien bag Vibeholms Vænge 109
Skab: 183-002-004

- Skab bør udskiftes.
- Fugtspærre er defekt.
- Montering fremstår rodet.

Adresse: Stien bag
Skab: 183-002-004

- Skab bør udskiftes.
- Fugtspærre er defekt.
- Lås på skabet er
- Defekte hængsler.
- Ulovlig 230V



Vibeholms Vænge 109.

defekt.

installation.

Tilstandsrapport for Ø3-0-3



Adresse: Vibeholms Vænge 1-3

Skab: 183-002-004_005D3-16


- Fugespærre er ikke intakt.
- Der er mangel på tyller ved indføring i skab.
- Fordeler er ikke af samme type, som anført af dokumentation.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stik på kabler bør være udskiftet til nyere type.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Stik på stikledninger bør være udskiftet til nyere type.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 2-4

Skab: 183-002-004_004D3-8

- Der er skarp buk på indgangskabel
- Kabler er ikke opmærket.
- Stik på kabler bør være udskiftet til nyere type.
- Stik på stikledninger bør være udskiftet til nyere type.
- Montering fremstår rodet.




Adresse: Vibeholms Vænge 5

Skab: 183-002-004_002D3-11

- Fordeler bør være udskiftet til nyere type.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stikledninger er ikke opmærket.

Tilstandsrapport for Ø3-0-3



Adresse: Vibeholms Vænge 6-8

Skab: 183-002-004_004D3-10

- Fordeler er ikke af samme type, som fremgår af dokumentation.
- Kabler er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 7-9

Skab: 183-002-004_002D3-9

- Kabler er ikke opmærket.



Adresse: Vibeholms Vænge 10-12

Skab: 183-002-004_004D3-9

- Fordeler bør være udskiftet til nyere type.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stik på stikledninger bør være udskiftet til nyere type.
- Montering fremstår rodet.

Tilstandsrapport for Ø3-0-3



Adresse: Vibeholms Vænge 11-13

Skab: 183-002-004_002D3-7

- Fordeler er ikke af samme type som anført i dokumentation.
- Kabler er ikke opmærket.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 16-18

Skab: 183-002-004_004D3-4

- Fordeler er ikke af samme type som anført i dokumentation.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 15-17

Skab: 183-002-004_002D3-10

- Fordeler er ikke af samme type som anført i dokumentation.
- Kabler er ikke opmærket
- Kabler er ikke aflastet.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.
- Montering fremstår rodet.




Adresse: Vibeholms Vænge 20-22

Skab: 183-002-004_004D3-2

- Forstærker bør udskiftes til nyere type.

Tilstandsrapport for Ø3-0-3

- Fordeler bør være placeret på montageplade eller i skab.
- Kabler er ikke opmærket.
- Der er uoverensstemmelse mellem kabeltype angivet i dokumentation i forhold til dem, der er anvendt.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 19-21

Skab: 183-002-004_002D3-8

- Kabler er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Montering står rodet.




Adresse: Vibeholms Vænge 23

Skab: 183-002-004_002D3-2

- Der er uoverensstemmelse i mellem udgangsniveauet angivet i dokumentation i forhold til niveau anført på forstærkerkort.
- Fordeler er ikke af samme type som angivet i dokumentation.
- Montering fremstår rodet.


Tilstandsrapport for Ø3-0-3



Adresse: Vibeholms Vænge 23-25

Skab: 183-002-004_002D3-3

- Fugtspærre er ikke intakt.
- Der er mangel på tyller ved indføring i skab.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 24-26

Skab: 183-002-004_005D3-9

- Fordeler bør udskiftes til nyere type.
- Kabler er ikke opmærket.
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.
- Montering fremstår rodet.




Adresse: Vibeholms Vænge 27-29

Skab: 183-002-004_002D3-4

- Fugtspærre er ikke intakt.
- Kabler er ikke opmærket.
- Montering fremstår rodet.

Tilstandsrapport for Ø3-0-3



Adresse: Vibeholms Vænge 28-30

Skab: 183-002-004_005D3-8

- Fugtspærre er ikke intakt.
- Der er mangel på tyller ved indføring i skab.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 31-33

Skab: 183-002-004_002D3-5


- Fordeler er ikke fastgjort.
- Fordeler bør udskiftes til nyere type.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Montering fremstår rodet.

Adresse: Vibeholms Vænge 32

Skab: 182-002-004_004D3-6

- Fordeler bør placeres på en montageplade eller i skab.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.
- Montering fremstår rodet.

Tilstandsrapport for Ø3-0-3



Adresse: Vibeholms Vænge 34

Skab: 183-002-004_005D3-11


- Fordeler er ikke af samme type som anført i dokumentation.
- Fordeler bør udskiftes til nyere type.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 35

Skab: 183-002-004_002D3-6

- Lås på skab er ikke intakt.
- Fordeler er ikke af samme type som anført i dokumentation.
- Kabler er ikke opmærket.
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 37

Skab: 183-002-004_002D3-12

- Kabler er ikke opmærket.




Adresse: Vibeholms Vænge 38-40

Skab: 183-002-004_005D3-5

- Lås på skab er ikke intakt.
- Fordeler er ikke fastgjort.

Tilstandsrapport for Ø3-0-3


- Fordeler bør være placeret på montageplade eller i skab.
- Fordeler er ikke af samme type, som anført i dokumentation.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 41-43

Skab: 183-002-004_005D3-7

- Kabler er ikke opmærket.
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 42-44

Skab: 183-002-004_005D3-4

- Fordeler er ikke af samme type, som anført i dokumentation.
- Kabler er ikke opmærket.
- Stikledninger er opmærket.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 43

Skab: 183-002-004_005D3-15

- Fordeler er ikke fastgjort.
- Fordeler bør placeres på montageplade eller i skab.

Tilstandsrapport for Ø3-0-3

- Kabler er ikke opmærket.



Adresse: Vibeholms Vænge 44

Skab: 183-002-004_005D3-6

- Fugtspærre er ikke intakt.
- Fordeler er ikke fastgjort.
- Fordeler bør placeres på montageplade eller i skab.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.



Adresse: Vibeholms Vænge 45

Skab: 183-002-004_005D3-3

- Fordeler er ikke af samme type som anført i dokumentation.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 45-47

Skab: 183-002-004_005D3-14

Tilstandsrapport for Ø3-0-3

- Fordeler er ikke af samme type som anført i dokumentation.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.



Adresse: Vibeholms Vænge 46-48

Skab: 183-002-004_006D3-9

- Kabler er ikke opmærket.
- Stik på stikledning bør udskiftes til nyere type.



Adresse: Vibeholms Vænge 49-51

Skab: 183-002-004_003D3-9

- Fordeler bør placeres på montageplade eller i skab.
- Fordeler bør udskiftes til nyere type.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Montering fremstår rodet.




Adresse: Vibeholms Vænge 50-52

Skab: 183-002-004_006D3-15

- Fordeler bør udskiftes til nyere type.
- Kabler er ikke opmærket.

Tilstandsrapport for Ø3-0-3



Adresse: Vibeholms Vænge 53-55

Skab: 183-002-004_003D3-7


- Fordeler bør være placeret på montageplade eller i skab.
- Fordeler er ikke af samme type som anført på dokumentation
- Kabler er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 54-56

Skab: 183-002-004_006D3-8

- Fordeler bør udskiftes til nyere type.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.



Adresse: Vibeholms Vænge 57-59

Skab: 183-002-004_003D3-10

- Fordeler bør placeres på montageplade eller i skab.
- Fordeler er ikke af samme type som angivet i dokumentation.
- Kabler er ikke opmærket.

Tilstandsrapport for Ø3-0-3

- Kabler er ikke aflastet.
- Stik på kabler bør udskiftes til en nyere type
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til en nyere type.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 58

Skab: 183-002-004_006D3-5


- Fordeler er ikke af samme type som fremgår i dokumentation
- Kabler er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke opmærket.



Adresse: Vibeholms Vænge 60

Skab: 183-002-004_006D3-4

- Fordeler er ikke af samme type som fremgår i dokumentation
- Fordeler bør udskiftes til en nyere type.
- Kabler er ikke opmærket.
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.



Adresse: Vibeholms Vænge 61

Skab: 183-002-004_003D3-12

- Fordeler bør placeres på montageplade eller i skab.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke aflastet.

Tilstandsrapport for Ø3-0-3

- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.



Adresse: Vibeholms Vænge 64-66
Skab: 183-002-004_003D3-8

- Fordeler er ikke af samme type som anført i dokumentation.
- Kabler er ikke opmærket.
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.



Adresse: Vibeholms Vænge 67
Skab: 183-002-004_003D3-3

- Der er uoverensstemmelse i mellem udgangsniveauet angivet i dokumentation i forhold til niveau anført på forstærkerkort.



Tilstandsrapport for Ø3-0-3

- Fordeler bør være placeret på montageplade eller i skab.
- Fordeler er ikke samme type som angivet i dokumentation.
- Kabler er ikke aflastet.



- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 68-70
Skab: 183-002-004_007D3-5

- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stikledninger er ikke aflastet.



Adresse: Vibeholms Vænge 71
Skab: 183-002-004_003D3-11

- Fordeler bør placeres på montageplade eller i skab.
- Fordeler fremgår ikke af dokumentation.
- Fordeler er ikke samme type som anført i dokumentation.
- Kabler er ikke opmærket.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.
- Montering fremgår rodet.

Tilstandsrapport for Ø3-0-3



Adresse: Vibeholms Vænge 72-74

Skab: 183-002-004_007D3-7


- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke aflastet.



Adresse: Vibeholms Vænge 73-75

Skab: 183-002-004_003D3-4

- Fordeler er ikke af samme type som fremgår af dokumentation.
- Kabler er ikke opmærket.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 77-79

Skab: 183-002-004_003D3-5

- Fordeler bør placeres på montageplade eller i skab.
- Fordeler er ikke af samme type, som angivet i dokumentation.
- Kabler er ikke opmærket.
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.
- Montering fremstår rodet.

Tilstandsrapport for Ø3-0-3



Adresse: Vibeholms Vænge 78-80

Skab: 183-002-004_007D3-4

- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 81-83

Skab: 183-002-004_003D3-6

- Fordeler bør placeres på montageplade eller i skab.
- Fordeler bør udskiftes til nyere type.
- Kabler er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 82-84

Skab: 183-002-004_007D3-3

- Fordeler bør udskiftes til nyere type.
- Kabler er ikke opmærket.
- Stik på kabel bør udskiftes til nyere type.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.
- Montering fremstår rodet.

Tilstandsrapport for Ø3-0-3



Adresse: Vibeholms Vænge 85-87

Skab: 183-002-004_005D3-13


- Fugtspærre er ikke intakt.
- Fordeler bør udskiftes til nyere type.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.



Adresse: Vibeholms Vænge 86-88

Skab: 183-002-004_007D3-2

- Kabler er ikke opmærket.
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 87

Skab: 183-002-004_005D3-2

- Fugespærre er ikke intakt.
- Der er mangel på tyller ved indføring i skab.
- Forstærker bør udskiftes til nyere type.
- Kabler er ikke aflastet.
- Montering fremstår rodet.
- 220 V installation er ulovlig.

Tilstandsrapport for Ø3-0-3



Adresse: Vibeholms Vænge 89

Skab: 183-002-004_006D3-2

- Skab er defekt i sådan grad, at det bør udskiftes.
- Lås på skab er ikke intakt.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 89-91

Skab: 183-002-004_006D3-13

- Fugtspærre er ikke intakt.
- Kabler er ikke opmærket.
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.



Adresse: Vibeholms Vænge 90

Skab: 183-002-004_008D3-9

- Kabler er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Montering fremstår rodet.
- 220 V installation er ulovlig.


Tilstandsrapport for Ø3-0-3



Adresse: Vibeholms Vænge 93-95

Skab: 183-002-004_001D3-9

- Fordeler bør placeres på montageplade eller i skab.
- Kabler er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke opmærket.



Adresse: Vibeholms Vænge 94-96

Skab: 183-002-004_008D3-7

- Fordeler bør udskiftes til nyere type.
- Kabler er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke opmærket.



Adresse: Vibeholms Vænge 97-99

Skab: 183-002-004_001D3-7

- Fordeler bør placeres på montageplade eller i skab.
- Fordeler er ikke af samme type som fremgår i dokumentation.
- Kabler er ikke opmærket.
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.
- Montering fremstår rodet.

Tilstandsrapport for Ø3-0-3



Adresse: Vibeholms Vænge 98-100

Skab: 183-002-004_008D3-6


- Kabler er ikke opmærket.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 101-103

Skab: 183-002-004_001D3-10

- Fordeler bør udskiftes til nyere type.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.




Adresse: Vibeholms Vænge 105-107

Skab: 183-002-004_001D3-8

- Lås på skab er ikke intakt.
- Fordeler bør placeres på montageplade eller i skab.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.
- Der er ikke overensstemmelse mellem kabeltyper angivet i dokumentation i forhold dem, der er anvendt.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Stik på stikledning og stikledning bør udskiftes til nyere type.
- Montering fremstår rodet.

Tilstandsrapport for Ø3-0-3



Adresse: Vibeholms Vænge 104-106
Skab: 183-002-004_008D3-3

- Fugtspærre er ikke intakt.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.



Adresse: Vibeholms Vænge 106
Skab: 183-002-004_008D3-2

- Der er mangel på tyller ved indføring i skab.
- Fugtspærre defekt.



Adresse: Vibeholms Vænge 109
Skab: 183-002-004_010D3-2

- Fordeler fremgår ikke af dokumentation
- Montering fremstår rodet.

Adresse: Vibeholms Vænge 109udf
Skab: 183-002-004_001D3-2

Tilstandsrapport for Ø3-0-3

- Der er uoverensstemmelse i mellem udgangsniveau angivet i dokumentation i forhold til niveau anført på forstærkerkort.
- Fordeler er ikke af samme type som anført i dokumentation



Adresse: Vibeholms Vænge 110

Skab: 193-002-004_008D3-8

- Skab bør udskiftes.
- Der er mangel på tyller ved indføring i skab.
- Kabler er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Fugtspærre defekt.



Adresse: Vibeholms Vænge 109-111

Skab: 183-002-004_001D3-3

- Fordeler er ikke af samme type som anført i dokumentation.
- Kabler er ikke opmærket.
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.
- Montering fremstår rodet.

Adresse: Vibeholms Vænge 112

Skab: 183-002-004_009D3-2

- Der er ikke overensstemmelse i mellem udgangsniveau angivet i dokumentation i forhold til niveau anført på forstærkerkort.
- Kabler er ikke opmærket.
- Montering fremstår rodet.
- Lås på skab er ikke intakt.


Tilstandsrapport for Ø3-0-3



Adresse: Vibeholms Vænge 114

Skab: 183-002-004_009D3-9

- Kabler er ikke opmærket.



Adresse: Vibeholms Vænge 113-115

Skab: 183-002-004_001D3-4

- Lås på skab er ikke intakt.
- Fugtspærre er ikke intakt.
- Der er mangel på tyller ved indføring i skab.
- Fordeler er ikke af samme type som anført i dokumentation.
- Fordeler bør udskiftes til nyere type.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 116-118

Skab: 183-002-004_009D3-8

- Der er mangel på tyller ved indføring i skab.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.




Adresse: Vibeholms Vænge 117-119

Skab: 183-002-004_001D3-5

- Fordeler er ikke fastgjort.
- Fordeler bør placeres på montageplade eller i skab.

Tilstandsrapport for Ø3-0-3

- Fordeler er ikke af samme type som anført i dokumentation.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 121-123
Skab: 183-002-004_001D3-6

- Skab bør udskiftes →
- Fugtspærre er ikke intakt.
- Der er mangel på tyller ved indføring i skab.
- Fordeler bør udskiftes til nyere type.
- Kabler er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Montering fremstår rodet.



- Lås er ikke intakt.



Adresse: Vibeholms Vænge 122-124
Skab: 183-002-004_009D3-6

- Kabler er ikke opmærket.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 125-127
Skab: 183-002-004_005D3-6

- Fugtspærre er ikke intakt.
- Der er mangel på tyller ved indføring i skab.
- Kabler er ikke opmærket.

Tilstandsrapport for Ø3-0-3

- Kabler er ikke aflastet.
- Stikledninger er ikke aflastet.



Adresse: Vibeholms Vænge 126

Skab: 183-002-004_009D3-4

- Der blev ikke fundet nogen problemstillinger.



Adresse: Vibeholms Vænge 128-130

Skab: 183-002-004_009D3-3

- Tilt mangler på indgang.
- Fugtspærre er ikke intakt.
- Fordeler bør udskiftes til nyere type.
- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke aflastet.
- Montering fremstår rodet.



Adresse: Vibeholms Vænge 132-134

Skab: 183-002-004_009D3-7

- Kabler er ikke opmærket.
- Kabler er ikke aflastet.
- Stik på kabler bør udskiftes til nyere type.

Tilstandsrapport for Ø3-0-3

- Stikledninger er ikke opmærket.
- Stik på stikledninger bør udskiftes til nyere type.



Adresse: Vibeholms Vænge 136-138

Skab: 183-002-004_009D3-5

- Kabler er ikke opmærket.
- Stikledninger er ikke opmærket.
- Montering fremstår rodet.