

29.10.2020

Type	Vedligeholdlse
Rækkeetiketter	Sum af kr.
El -	
Adgang for alarm ved hovedindgang - budget overgår til kondirum	50
Hovedtavle E14 kælder udskiftes	82
Ny belysning generelt	200
Ny lysstyring	40
Renovering af saunaer	100
Tavle E15 livredderrum udskiftes	100
El i alt	572
Inventar -	
Handicap lift ved varmtvandsbassin	90
Murer/Maler -	
Behandling af gulve i kælderområder	250
Istandsættelse af kondirum/maling mv.+ 50 fra alarm ved hovedindg.	25
Renovering af rytterlys (resterende)	300
Udskift af vægfliser og gulv i bruseområder / dame -herre	915
Udskift af vægfliser og gulv i bruseområder / pige-drenge Foyer + kld.	600
Murer/Maler i alt	2.090
Tømrer -	
Glasdør mellem 50 m. og terrapibassin	50
Ventilation/CTS	
CTS udskiftning, kondi - dame/herre	200
CTS udskiftning, skole - bruser - pumper	220
CTS udskiftning , varmtvandsbassin	160
Ventilation udskiftning, handicapomklæd.	280
Ventilation udskiftning, dame/herreomklæd.	340
Ventilation udskiftning, kondirum	280
Ventilation udskiftning, skoleomklæd.	550
Ventilation/CTS ialt	2030
VVS	

Bruser på promenade foran dampbad	50
Nye brusere i handicappen	115
Renovering af brugsvandssystem til brusere	300
Renovering af kloaksystem omkr. bygning	300
Udskift af eksisterende vandrør fra 1977	250
VVS i alt	1015
Ekstra post	
Dampbad + infrarød sauna	865

3.770	Udført i 2020	Samlet budget 4.100 - dif. 330
2.130	Udføres i 2021	Samlet budget 1.800 + dif. 330
865	Udført i 2020	1r sauna / dampbad