



**Sagsbehandler:**

Lone Annbritt Jacobsen

Telefon:

Email: lon@ishoj.dk

Morten Jul  
Bækkeskovvej 25  
2665 Vallensbæk Strand

**Journal eller CPR-nummer:**

13.02.03-G00-1-13

## Etablering af målerbrønd på grund af manglende stophane

Klima- og Miljøudvalget har behandlet sagen, hvor Vallensbæk Strands Vandforsyning med brev af 14. september 2013 anmoder om tilladelse til at etablere en målerbrønd i forbindelse med udskiftning af vandmåler i hallen på Bækkeskovvej 25 for grundejers regning.

### Afgørelse

Grundejeren af Bækkeskovvej 25 skal senest den 15. januar 2014 have etableret en målerbrønd på ejendommen. Målerbrønden skal etableres i henhold til gældende Regulativ for Vallensbæk Strands Vandforsyning samt gældende standarder.

Såfremt målerbrønden ikke er etableret senest den 15. januar 2014 kan Vallensbæk Strands Vandforsyning etablere målerbrønden for grundejers regning.

### Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages til højere administrativ myndighed i henhold til § 76 i Vandforsyningsloven af 30. september 2013.

### Redegørelse

Vandforsyningslovens § 50 samt Leveringsbetingelserne for Vallensbæk Strands Vandforsyning (§9.1.1) beskriver, at vandinstallationer etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren. Dette betyder, at det er den pågældende grundejer, der er ansvarlig for etablering af målerbrønd ved defekt eller manglende stophane, jf. § 6.1 i leveringsbetingelserne. Ifølge vandforsyningslovens § 50 skal ejendommens ejer lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen pålægger ham i situationer, hvor der kan være fare for forurening af vandet eller på anden måde voldes ulemper.

Der er ikke fremkommet nye bemærkninger til sagen i forbindelse med høringen af grundejer Morten Jul samt Vallensbæk Strands Vandforsyning.

Med venlig hilsen

Birgit Nielsen  
Formand

/

Ole Horskær Madsen  
Teknisk direktør

Kopi: Vallensbæk Strands Vandforsyning, c/o Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand