

Fra: Børge Ravn [raven@post6.tele.dk]
Til: Lone Annbritt Jacobsen [lon@ishoj.dk]
Sendt dato: 14-09-2013 15:10
Modtaget Dato: 14-09-2013 15:10
Vedrørende: assistance i medfør af vandforsyningens regulativ punkt 9.1.8 - uvirksom stophane erstattes med en af vandforsyningen godkendt frostsikker målerbrønd ved ejendommen Hyttesvinget 27, 2665 Vallensbæk Strand,
Vedhæftninger: Hyttesvinget 27 - defekt stophane.doc
SV SV SV SV SV SV SV SV Målerbrønd.htm

Plan- Bygge- og Miljøcenter,
c/o Lone Annbritt Jacobsen,
Ishøj Store Torv 10,
2635 Ishøj.

Vedrørende: Hyttesvinget 27, 2665 Vallensbæk Strand
Angående: defekt stophane, der skal udskiftes med en af vandforsyningen godkendt frostsikker målerbrønd under henvisning til vandforsyningens regulativ punkt 6.1. – skriftligt påbud meddelt den 9. august 2013 (se vedhæftede).

Ejeren - Eva Søndergård - af ejendommen Hyttesvinget 27, 2665 Vallensbæk Strand, har ikke imødekommet det af vandforsyningen udstedte påbud , om at den defekte stophane skal skiftes til en af vandforsyningen godkendt målerbrønd.

Det skal bemærkes, at ejeren medio juli 2013 rettede telefonisk henvendelse og meddelte, at ejendommens stophane var uvirksom. Hun blev vejledt om, at stophanen iht. vandforsyningens regulativ skal udskiftes til en af vandforsyningen godkendt målerbrønd, ligesom hun blev vejledt om, hvor at regulativet findes på vandforsyningens hjemmeside www.vsvf.dk.
Hun blev endvidere vejledt om, at der på en stik-/jordledning til en ejendom (også hendes) skal være en afspærringsanordning – og her i forsyningsområdet er det en af vandforsyningen godkendt målerbrønd.

Hun var yderst utilfreds med, at vandforsyningen ikke vil fortage en nedlukning af vandforsyningen i kvarteret, så hendes VVS-montør kunne foretage de nødvendige reparationer på hendes ejendoms vandinstallationer.

Det skal bemærkes, at forsyningsledningen via Hyttesvinget er en ringledning, der også forsyner den del af Strand-området.

Eva Søndergård har rettet utallige mailhenvendelse til vandforsyningen angående etableringen af målerbrønden – efter min bedste opfattelse med henblik på at undgå en nedsættelse af en målerbrønd. Mailkorrespondancen vedhæftes.

Vandforsyningen skal hermed anmode Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj om tilladelse til i medfør af vandforsyningens regulativ punkt 9.1.8 at lade arbejdet udføre for ejerens bekostning under henvisning til ovenstående.

Med venlig hilsen

Børge Ravn

Formand

Vallensbæk Strand Vandforsyning a.m.b.a.

T +45 43 73 71 88

tek@vsvf.dk

Gavnøvej 14

2665 Vallensbæk Strand

www.vsvf.dk