

Manual til tilstandsregistrering af fortove



Tilstands-karakter	Overordnet beskrivelse	Rest-levetid	Specifik tilstandsbeskrivelse	Eksempler
1	Fortov som nyt eller i meget god tilstand.	90 %	Fortovet fremtræder som nyt, eller med beskedne skader som kan udbedres ved mindre partielle reparationer.	
2	Fortov i god tilstand.	70 %	Fortov med mindre skader, f.eks.: Enkelte knækkede fliser og afskalninger i betonfliser. Enkelte løse chaussesten, og mindre lunke/revner i asfalt.	
3	Fortov i acceptabel tilstand.	40 %	Fortov med en del skader, f.eks.: Knækkede fliser og afskalninger i betonfliser. Større revner i asfalt. Fortovet er ikke komfortabelt for kørestolsbrugere eller barnevogne, men acceptabelt for fodgængere.	
4	Fortov i mindre god tilstand.	20 %	Mange knækkede fliser. Mange "faldskader". Dårlige kantsten. Ujævn asfalt med en del lapper og krakelering. Fortovet er ikke komfortabelt for hverken fodgængere, kørestolsbrugere eller barnevogne.	
5	Fortov i uacceptabel tilstand. Reparationskrævende inden for 1-2 år.	5 %	Mange "faldskader". Mange knækkede fliser. Dårlige kantsten. Ujævn asfalt med mange lapper og evt. rivninger. Fortovet er ikke komfortabelt for hverken fodgængere, kørestolsbrugere eller barnevogne. Renovering bør udføres inden for kort tid.	