

# Ishøj


# Fællesantenne

**Bilag vedr. forløb 2019**

**November 2019**


## Eksempel på kurver for kapacitet på hver ø

Forud for hvert møder har Kabelplus fremsendt kurver over kapacitet forbrugt på hver ø




## Eksempel på støjkurver

Forud for hvert møde har Kabepus fremsendt kurver over støjen på hver ø.



## Eksempel på løbende service

Kabelplus tager løbende billeder og lægger i fælles dropbox af alle skabe/standere hvor der er udført service. Mærkat i skab viser måned for besøg.



**BRIX & KAMP A/S - Hjørring den 21. november 2019.**