



### Tegnforklaring

Tilstand på fortove

- 1 - Meget god (næsten ny) tilstand
- 2 - God tilstand
- 3 - Acceptabel tilstand
- 4 - Mindre god tilstand
- 5 - Uacceptabel tilstand

Karakter	Beskrivelse	Samlet længde af fortove [m]
1	Meget god (næsten ny) tilstand	13946
2	God tilstand	25220
3	Acceptabel tilstand	18470
4	Mindre god tilstand	7542
5	Uacceptabel tilstand	2010

