



NOTAT

Sagsbehandler:
Leif Kronblad
Dato: 4. januar 2018

Tilstandsvurdering af kommunale fortove

Park-, Vej- og Miljøcenteret har gennemgået 67,149 km kommunale fortove i november 2017, hvor der blev foretaget en visuel tilstandsvurdering.

Tilstandsvurderingen er foretaget efter en 5 trins karakterskala efter SAMKOM-standarden. Fortovene er gennemkørt med en Segway, hvor de visuelle tilstandsvurderinger er registreret på en iPad, og positionen er stedsfæstet med GPS.

Hovedresultat af tilstandsregistrering:

Karakter	Beskrivelse	Samlet længde af fortove (m)	Procent	Procent (akkumuleret)
1	Meget god (næsten ny)	13.946	21	21
2	God tilstand	25.220	38	58
3	Acceptabel tilstand	18.470	28	86
4	Mindre god tilstand	7.503	11	97
5	Uacceptabel tilstand	2.010	3	100
		67.149	100	

Bemærkninger til tilstandsregistreringen: Metoden er udviklet af SAMKOM, og den anvendes i mindst 28 kommuner, og vurderes som et effektivt værktøj til at vurdere tilstanden på fortovene. Man skal være opmærksom på, at det er en simpel metode, som har til formål at give samlet billede af tilstanden på fortovet. Det kan eksempelvis være at en strækning er vurderet til karakteren 4 ved gennemkørslen, men at fortovet i perioder med meget nedbør står under vand, og derfor i stedet burde have karakteren 5. Der vil også altid være strækninger som ligger på grænsen mellem to karakterer, og hvor karakteren derfor kan diskuteres.

Hvis vi ønsker et serviceniveau, hvor alle fortove har her end højere karakter end 4 (Fortov i mindre god tilstand) og 5 (Fortov i uacceptabel tilstand) så er investeringsbehovet følgende:

Udskiftning af 7.503 meter fortov klasse 4: 9,75 mio. kr.

Udskiftning af 2.847 meter fortov klasse 5: 2,61 mio. kr.

Sum : Udskiftning klasse 4 og 5: 12,36 mio. kr.