

## Trafiksikkerhedspulje 2023 – status

<b>Sag</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Status</b>
Vildtbanevej	Vejafmærkning	Udført
Industribuen	Vejafmærkning/cykelbane	Pågår
Strandområde	Vejafmærkning	Udført
Hastighedsnedsættelse	40 km/t zone - Vibeholmskolen - Strandområde	Pågår Undersøges
Sund Skolevej	Transportvaneundersøgelse	Udført
Ishøj Stationsvej/Køgevej	Renovering af krydset og signalanlæg	Udført