

Oversigt over udført arbejde i Ishøj Svømmehal

Ikke udført

Udført

EI
Hovedtavle E14 kælder udskiftes
Ny belysning generelt
Ny lysstyring
Renovering af saunaer
Tavle E15 livredderrum udskiftes
Inventar
Handicap lift ved varmtvandsbassin
Murer/Maler
Behandling af gulve i kælderområder
Istandsættelse af kondirum/maling mv.+ 50 fra alarm ved hovedindg.
Renovering af rytterlys (resterende)
Udskift af vægfliser og gulv i bruseområder / dame -herre
Udskiftning af vægfliser og gulv i drenge/pigeomklædning
Udskift af vægfliser og gulv i bruseområder, foyer + kld.
Tømrer
Glasdør mellem 50 m. og terrapibassin
Ventilation/CTS
CTS udskiftning, kondi - dame/herre
CTS udskiftning, skole - bruser - pumper
CTS udskiftning , varmtvandsbassin
Ventilation udskiftning, handicapomklæd.
Ventilation udskiftning, dame/herreomklæd.
Ventilation udskiftning, kondirum
Ventilation udskiftning, skoleomklæd.
VVS
Bruser på promenade foran dampbad
Nye brusere i handicappen
Renovering af brugsvandssystem til brusere
Renovering af kloaksystem omkr. bygning
Udskift af eksisterende vandrør fra 1977
Ekstra post
Dampbad + infrarød sauna