

BILAG 1 – Fotos af eksisterende forhold



*Foto 1. Eksisterende grussti, som får ny belægning.*



*Foto 2. Selvbestaltet adgang til fugleø. Tømmer og paller fjernes og i stedet anlægges en ny træbro syd for, som vil give kig ud over søen.*



*Foto 3. Gangbro 2 etableres med start fra landsiden. Broen er i alt 78 meter. På det første stykke følger broen terrænet og bugter sig over vandet med en sikkerhedsafstand på minimum tre meter til slusebygværket.*





*Foto 4. Sluseværket. Gangbro starter i kote 1 fra landsiden på modsatte side og bugter sig henover vandet i samme højde. Der holdes en driftsmæssig sikkerheds afstand til slusebygværket på minimum 3 meter.*



*Foto 5. Gangbroen krydser landsiden ved nedgangen til slæbestedet, og broen øges en anelse i højden, når den igen krydser vandet for så at slutte til et stykke inde på holmen.*



*Foto 6. Gangbroen krydser her vandsiden til holmen. Broen har en højde der skal sikre færdsel i kajak under broen.*