2019	Ishøj Strand		Kulturbåden		Vallensbæk Strand		Store Vejleå (kontrolstation)		Indermolen (kontrolstation)	
Dato	E. coli	Entero-kokker	E. coli	Entero-kokker	E. coli	Entero-kokker	E. coli	Entero-kokker	E.coli	Entero kokker
27.05	<15	<15	<15	<15	15	<15	61	<15	77	15
04.06	46	<15	<15	<15	<15	<15				
07.06	30	<15	1400	77	<15	<15	230	30	46	<15
11.06	<15	<15	350	30	15	<15				
14.06			790	30						
17.06			15	<15						
18.06	15	<15	46	110	61	15	320	46	<15	<15
25.06	<15	<15	15	<15	30	15				
28.06	30	<15	61	<15	<15	<15	77	<15	61	<15
02.07	<15	<15	30	<15	<15	<15				
08.07	<15	<15	<15	46	<15	<15	460	180	46	<15
15.07	<15	<15	94	15	<15	<15				
19.07	30	30	46	<15	130	130	270	77	46	<15
22.07					<15	<15				
23.07	15	15	15	15	<15	30				
29.07					15	<15				
30.07	77	15	77	<15	30	<15	560	180	61	<15
02.08	30	<15	140	61	30	<15				
05.08	460	<15	<15	<15	15	<15	61	15	15	<15
08.08	<15	<15								
12.08	15	<15	30	30	180	380	310	230	77	180
15.08	590	160			290	46				
16.08	430	46	310	77	110	15	1000	430	94	46
19.08	45	15	30	<15						